GET MORE FOR YOUR MONEY FROM HEMPHILL GUARANTEED EQUIPMENT

GUARANTEED GOOD BECAUSE REBUILT AND TESTED —HEMPHILL ELECTRICAL ENGINEERS—

TRANSFORMERS—60 Cycle

Qu.	KVA	Make	Type	Ph	Voltages
1	1500	GE	FZ(new)	3	4160Y/2400
1	1000	GE	HT	3	4160Y/2400/240
1	1000	Fuhl	OIBC	3	4800x2400
1	1000	Phila.		3	4800/2400x240/480
1	750	GE		3	12000x720/440
1	500	Wstgh	OIBC	3	2300Y/1330
1	500	Gland	OIBC	3	440x550
1	350	GE	HT	3	2300x2300
1	300	Phila.	OIBC	3	4800x2400/240
1	300	Wstgh	OIBC	3	2300Y/1330
1	300	Wagner		3	2300x1150/440
1	225	Al. Ch.	OIBC	3	2400x1200/240
1	200	Phila.	OIBC	3	2400x1200/240
1	200	Wstgh		3	2300Y/1330
1	200	Wagner	HRB	3	2400x1200/240
1	150	Amer.		3	2400x1200
1	150	GE	Auto	3	2300Y/1330
1	150	GE	H	3	4160/2400x1200/240
1	150	GE	H	3	4160/2400x1200/240
1	150	Al. Ch.	OIBC	3	2400x1200/240
1	150	Phila.	OIBC	3	2400x1200/240
1	150	Amer.	OIBC	3	2400x1200/240
1	150	Amer.	W-P	3	2400x1200/240
1	150	GE	H	3	2300x1150/440
1	150	GE	H	3	2300x1150/220

SYNCHRONOUS MOTORS

Qu.	H.P.	Make	Speed	Type	Volts
1	800	GE Mach.	720	TEFC	2300
1	150	GE	1800	ATI	2300
1	150	Wstgh.	900	TB	550

MOTOR GENERATOR SETS

Qu.	KW	Make	Speed	DC	AC
1	1000	Wstgh.	720	600	2300/1150 3ph.
1	1000	GE	720	600	2300/1150 3ph.
1	750	GE		250/500	2300 3ph.
1	500	Wstgh.	514	125	1150 3ph.
1	300	GE	1200	250	220/440 3C
1	250	GE	1764	125	2300 3ph.
1	200	GE	1800	125	2300 3ph.
1	50	GE	1800	125	440 3C

SLIP RING MOTORS

Qu.	H.P.	Make	Speed	Type	Volts
1	400	Wstgh.	885	CSW	550
1	250	Wstgh.	885	CSW	550
1	200	GE	885	CSW	440
1	150	GE	885	MT	440
1	100	GE	885		440
1	100	GE	1200		2300
1	100	GE	885	IM	440
1	75	GE	885	IM	440
1	75	GE	885	IM	440

SLIP RING MOTORS—(Cont'd)

Qu.	H.P.	Make	Speed	Type	Volts
1	75	GE	1750		
1	75	GE	1750		
1	75	GE	1750		