PRATT&LAMBERT

APPRÊT AU MINIUM DE PLOMB

NET 160 OZ. LIQ. (4.54L)

PRATT&LAMBERT FORT ERIE, ONT./MONTREAL, QUE.

Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION: ne jamais peindre sur une surface humide, sale ou graisseuse. *Acier structural neuf ou altéré:* enlever l'écaillement par sablage ou nettoyage à la flamme. *Tôle et métal galvanisés neufs:* enlever la graisse et l'huile avec du Xylol ou du diluant pour laque. Enlever la rouille avec une brosse d'acier ou du papier sablé. *Métal déjà peint:* enlever l'écaillement, la rouille et la peinture cloquée avec une brosse d'acier ou du papier sablé rude. Nettoyer les taches de rouille jusqu'au métal brillant.

APPLICATION: ne jamais peindre s'il y a risque de pluie ou de gel ou sous un soleil ardent. Bien brasser avant et occasionnellement durant l'emploi. Appliquer uniformément avec un pinceau propre sans diluer. Laisser sécher parfaitement avant d'appliquer la couche suivante.

RECOUVREMENT: jusqu'à 720 pi.ca./gallon.

NETTOYAGE: utiliser de l'essence minérale.

Keep away from open flame or s

DIRECTIONS FOR USE

PREPARATION. Never paint a dirty or greasy surface. *New or ered structural steel:* Remove mi by sandblasting or flame cleanin *sheet steel and galvanized* Remove grease and oil with x lacquer thinner. Remove rust wi brush or sandpaper. *Old painted* Remove scale, rust and loose pai wire brush or coarse sandpaper. rust spots down to bright metal.

APPLICATION. Never paint in r freezing weather, when rain is nent, or in hot sun. Stir thor before and occasionally durin Apply evenly at package consi using a clean brush. Allow thoroughly before recoating.

COVERAGE: Up to 720 sq. ft. per

CLEAN UP: Mineral spirits.



PRATT&LAMBERT

RED LEAD PRIMER

NET 160 FL. OZ. (4.54L)

PRATT&LAMBERT FORT ERIE, ONT./MONTREAL, QUE.

0007-PTL-001529

N15650