EPA - PART A HAZARDOUS WASTE CODE LIST

F001	K001	U013
F002	K005	U051
F004	K024	U052
F005	K035	U054
F006	K048	U061
F008	K049	U073
F010	K050	U122
F012	K051	U147
F016	K052	U159
	K061	U165
D002	K063	U188
D004	K087	U190
D005	K088	U228
D006		U223
D007	P011	
D008	P012	
D009	P015	
D010	P030	
D011	P105	
D012		
D013		
D014		
D015		
D016		
D017		

Please note that F005, F008, F010 are listed as hazardous due to toxicity and either reactivity or ignitability. These wastes would not be acceptable if they are truly ignitable or reactive. Contact the office if your waste falls into one of these categories.

8006 0362