		Concentration ppb	
		5432	5460
Anniston water spls.			
HCl sewer	11-17	3	1
Aroclor sump	11-10	64	36
Limestone pit	11-19	18	77
limestone pit	11-10	25	29
Plant effluent	11-10	19	34
" "	11-11	35	71
" "	11-15	12	17
" "	11-16	16	46
" "	11-12	9	42
" "	11-18	8	12
G.M. Buick Spl.		44	104

Water Samples as 5432

Standards :

ul	cnts	ng
3	2400	6.15
5	3870	10.25
7	5319	14.35

	ul	cnts	ng	dil.	Conc. (ppb)	Type
#1	7	348	0.95		3	N.C
2	3	1015	2.70		18	P.C.
3	5	1208	3.20	1:5	64	P.C.
4	5	873	2.30		9	N.C.
5	5	723	2.05		8	
6	3	1423	3.80		25	
7	5	1846	4.85		19	
8	5	3365	8.90		35	
9	5	1269	3.10		12	
10	5	1520	4.05		16	
Buick	5	4201	11.15		44	C

Stds :

ul	cnts	ng
3	9635	5.675
5	11532	9.45
7	14817	13.25

	ul	cnts	ng	dil	conc. (ppb)	Type
1	7	595	.45		1	Chorach.
2	3	13480	11.60		77	
3	5	2130	1.80	1:5	36	
4	5	12200	10.50		42	
5	5	3520	3.00		12	
6	5	8415	7.25		29	
7	5	9735	8.40		34	
8	3	12390	10.70		71	
9	5	4825	4.15		17	
10	5	13390	11.55		46	
Buick	3	18064	15.60		104	

MONS 083110

Samples for chlorinated terphenyl analysis:

1) HCl Sewer	11-17-71	(1)
2) Arador Sump	11-10-71	(3)
3) Limestone Pit Effluent	11-19-71	(2)
4) Limestone Pit Effluent	11-10-71	(6)
5) Plant Effluent	11-10-71	(7)
6) "	11-11-71	(8)
7) "	11-15-71	(9)
8) "	11-16-71	(10)
9) "	11-17-71	(4)
10) "	11-18-71	(5)

Samples recieved from Anniston 11-22-71